

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Acer | beTouch E110 | Acer_E110_4.000.04_E MEA | ● | — | — | — | ● | ● | Spraakbesturing activeert niet automatisch | - |
| Acer | Liquid E2 Duo V370 | Android 4.2.2 | — | — | — | — | — | — | | |
| Apple | iPhone 3G | 2.0.2 | — | ● | — | — | ● | ● | Stabiele Bluetooth-connectiviteit met software versie 3.1 of hoger Slechte geluidskwaliteit aan de kant van de ontvanger | 17 88 213 |
| Apple | iPhone 3GS | 3.1.2 | ● | ● | — | — | ● | ● | Stemoutput bij een inkomend gesprek wordt per telefoon aanvaard; Geluidsniveau verandering op de telefoon is ook het volume van de handsfree set. | 17 88 213 |
| Apple | iPhone 4 | 4.2.1 | — | ● | ● | — | ● | ● | Sommige nationale tekens zijn verkeerd of ontbreken. | 17 88 284 |
| Apple | iPhone 4S | 5.0.1 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | 17 88 284 |
| Apple | iPhone 5 | 6.0.2 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | |
| Apple | iPhone 5C | 7.0.3 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | |
| Apple | iPhone 5S | 7.0.4 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Sommige nationale tekens zijn verkeerd of ontbreken. | |
| Asus | Padfone 2 | Android 4.1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS luidsprekers. Sommige contacten ontbreken of zijn verkeerd. | |
| BlackBerry | 8110 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 67 88 559 |
| BlackBerry | 8900 Curve | v4.6.1.310 | ● | ● | — | — | ● | ● | Geparkeerde gesprekken worden niet op de HFP HMI getoond. | - |
| BlackBerry | 9000 Bold | 4.6.0.303 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Geparkeerde gesprekken worden niet op de HFP HMI getoond. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BlackBerry | 9320 Curve | v7.1.0.398 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| BlackBerry | 9105 Pearl | v5.0.0.831 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| BlackBerry | 9380 Curve | v7.0.0.513 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| BlackBerry | 9520 Storm2 | v5.0.0.436 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Geen Bluetooth verbinding gedurende een actieve oproep. Gemiste gesprekken worden niet in HFP HMI getoond | - |
| BlackBerry | 9700 Bold | v5.0.0.351 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Speciale tekens worden niet correct weergegeven: oproep in wacht wordt niet getoond. | 17 88 283 |
| BlackBerry | 9800 Torch | v6.0.0.337 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| BlackBerry | 9810 Torch | v.7.0.0.296 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Karakters binnen een telefoonnummer maakt kloppen niet in HFS | |
| BlackBerry | 9860 Torch | v7.0.0.585 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Contacten met meer dan één nummer worden apart weergegeven. De capaciteit van het telefoonboek (100) is snel bereikt en sommige contacten worden niet weergegeven. | - |
| BlackBerry | 9900 Bold | v7.0.0.296 | — | — | — | — | — | — | | - |
| BlackBerry | Q10 | v.10.1.0.4181 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| BlackBerry | Q5 | v.10.2.0.429 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| BlackBerry | Z10 | v.10.0.10.261 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommigen ingangen worden niet weergegeven in HFS. | |
| Dell | Venue Pro | 7.0.7392.0 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Garmin ASUS | A50 | A50-V5.0.71 | — | ● | — | — | ● | ● | BT verbinding is niet altijd stabiel. | - |
| HP | Veer | Android 2.1.1 | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| HTC | 8S | Windows Phone 8.0.10211.204 FW 1030.54.10403.401 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Telefoonlijst is alleen beschikbaar met nummers. | - |
| HTC | ChaCha | 1.19.206.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| HTC | Desire | 2.29.405.2 | ● | ● | — | — | ● | ● | Telefoonboek sorteert op voornaam. | - |
| HTC | Desire 500 | Android 4.1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige ingangen worden niet weergegeven of zijn fout. | - |
| HTC | Desire C | Android 4.0.3 1.45.401.4 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Sommige contacten worden getoond met extra telefoonnummers | - |
| HTC | Desire S | 1.28.401.1 | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| HTC | HD mini | ROM 1.36.407.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens inkomende oproep. Speciale tekens worden niet juist weergegeven. | - |
| HTC | HD2 | BS 5.2.21869 ROM 1.66.407.1 | ● | ● | — | — | ● | ● | Geen signaal hoorbaar, wanneer een binnenkomende oproep via de telefoon wordt aangenomen; Geluidsniveau verandering op de telefoon is tevens van de hands free; gesprek kan niet via de handsfree-eenheid HMI beïndigd worden. | - |
| HTC | HD7 | 7.0.7392.0 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Bij een actief gesprek ontbreekt ID bij HFS. | - |
| HTC | Nexus One | Android 2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen handmatige Bluetooth-verbinding via BTP; Speciale tekens worden niet juist weergegeven. | - |
| HTC | One | Android 4.1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HTC | One Mini | Android 4.2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| HTC | One V | Android 4.0.3 1.56.401.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Alle BTP telefoonboek contacten en vele SIM-contact in het telefoonboek ontbreken. Google-account contacten zijn OK. | - |
| HTC | One S | Android 4.0.3 1.11.401.110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| HTC | One X | Android 4.0.3 1.29.401.11 | — | — | — | — | — | — | Audio is altijd op BTP en moet handmatig overschakelen naar HFS. | - |
| HTC | One XL | Android 4.1.1 3.17.111.1 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Contacten worden getoond met extra telefoonnummers | |
| HTC | P3700 Touch Diamond | 1.00.25.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens inkomende oproep. | - |
| HTC | P5500 Touch Dial | 1.58.16.27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen handmatige Bluetooth-verbinding tijdens inkomende oproep; Speciale tekens worden niet juist weergegeven. | - |
| HTC | Radar C110e | Windows phone 7.5 7.10.8107.79 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| HTC | Sensation | 1.35.401.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| HTC | Sensation XL | Android 2.3.5 1.05.401.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| HTC | Touch 2 | 61.41t.25.31H ROM 1.28.407.4 | ● | ● | — | — | ● | ● | Geen bezetton hoorbaar; Audio bij luidspreker heeft verkeerde tekens als oproep wordt geaccepteerd. | - |
| HTC | Touch Diamond 2 | 61.44tc.25.32U ROM 2.16.407.1 | — | — | — | — | — | — | De Bluetooth-verbinding kan sporadisch verloren raken. | - |
| HTC | Trophy | 2250.09.11006.162 | ● | ● | ● | — | ● | ● | DTMF-signalen via HFS mislukken. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HTC | Wildfire S | Android 2.3.5 2.13.401.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Huawei | Ascend P6-U06 | Android 4.2.2 | — | — | — | — | — | — | BT connectie is niet stabiel. | |
| Huawei | Ascend Y300-0100 | Android 4.1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige ingangen worden niet weergegeven of zijn fout. | |
| Huawei | U8650 Sonic | Android 2.3.5 60501015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten missen. | - |
| LG Electronics | BL20 new chocolate | BL20 V10j | ● | — | ● | ● | — | ● | | - |
| LG Electronics | BL40 new chocolate | BL40_V10d_Final | ● | ● | — | — | ● | ● | Geluidsniveau veranderen op de telefoon verandert ook het volume van de handsfree set; Speciale tekens worden niet juist weergegeven; telefoonboek alleen gesorteerd op achternaam; Oproep lijst zal niet worden bijgewerkt na oproep; geparkeerd gesprek kan niet geactiveerd worden. | - |
| LG Electronics | E900 Optimus7 | 1.0.1.12 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Sommige interne telefoon contacten missen. | - |
| LG Electronics | G2 D802 | Android 4.2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LG Electronics | GD510 | GD510AT_V10g | ● | — | ● | ● | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS luidsprekers. Sommige contacten missen of zijn fout. | - |
| LG Electronics | GD880 | GD880_V10e | ● | ● | ● | ● | — | ● | Het nummer wordt niet getoond: netwerk naam mist; signaalsterkte wordt niet juist weergegeven. | - |
| LG Electronics | GM360 Viewty | GM360AT_V10b | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| LG Electronics | KE850 PRADA | KE850CP40-EUR v10n-XXX-XX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Speciale tekens worden niet correct weergegeven; telefoonlijst is niet beschikbaar; veldsterkte is niet weergegeven op HMI scherm. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LG Electronics | KP500 | KP500AT_V10g | — | — | — | — | — | — | | - |
| LG Electronics | KU990 | KU990_V10g | ● | ● | — | — | — | ● | Operator ID is niet weergegeven op HMI scherm. | - |
| LG Electronics | Nexus 4 | Android 4.2.2 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS luidsprekers. Sommige contacten missen of zijn fout. | |
| LG Electronics | Nexus 5 | Android 4.4.2 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Sommige contacten zijn fout, missen of staan alleen weergegeven met nummers. | |
| LG Electronics | P500 | P500_V10e | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| LG Electronics | E610 Optimus L5 | Android 4.0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LG Electronics | E975 Optimus G | Android 4.1.2 | ● | ● | ● | — | ● | ● | some entries are wrong and some entries are without name(s) and number type(s) | |
| LG Electronics | P700 Optimus L7 | Android 4.0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| LG Electronics | P920 Optimus 3D | P920_V10d | ● | ● | — | ● | ● | ● | | - |
| LG Electronics | P990 Optimus Speed | P990_V10c | ● | ● | — | — | ● | — | | - |
| Mobistel | Cynus T2 | Android 4.1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS speaker. Sommige tekens missen of zijn verkeerd. | |
| Motorola | Defy MB525 | Jorem_U3_3.4.2_177-3 | ● | — | — | — | ● | ● | Geen oproep informatie, geen verbinding tijdens inkomende oproep. | - |
| Motorola | Defy Mini XT320 | Android 2.3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen weergegeven met nummer en zonder namen. | |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknamen/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Motorola | E550 | | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden met houder. | - |
| Motorola | Milestone | SHOLS_V2_02.36.0 | ● | ● | — | — | ● | ● | Telefoon staat altijd standaard in "prive"-modus, er is een handmatige activering van handsfree modus nodig. | - |
| Motorola | Milestone XT720 | STR_U2_01.1E.0 | ● | — | — | — | ● | ● | Audio moet handmatig overschakelen naar HFS en BTP. | - |
| Motorola | MOTOKRZR K1 | R4527_G_08.22.11R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Motorola | MOTORAZR V3xx | R26111LD_U_96.06.73BR | — | — | — | — | — | — | | - |
| Motorola | MOTORIZR Z3 | R452B_G_08.01.05R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Motorola | Pro XT610 | Android 2.2.2 V2U_3.4.2-179 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Motorola | Razr XT910 | Android 2.3.5 6.5.1-73_SPU-9-TA-6 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Motorola | Razr i XT890 | Android 4.04 | — | — | — | — | — | — | | - |
| Motorola | V300 | V TRIPLETS_G 0B.09.37R | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden via de houder. | - |
| Motorola | V400 | V TRIPLETS_G 0B.08.AAR_A | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden via de houder. | - |
| Motorola | V500 | V TRIPLETS G_0B.09.38R | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden via de houder. | - |
| Motorola | V525 | V TRIPLETS G_0B.09.38R_V | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden via de houder. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Motorola | V600 | V TRIPLETS G_OB.09.38R_V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Veldsterkte is niet weergegeven. | - |
| Motorola | V620 | R376_G_OE-66.04r_A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding beschikbaar gedurende een inkomende oproep. | - |
| Nokia | 2330c | V06.46 23-03-09 RM512 | ● | ● | — | — | ● | ● | Een oproep in de wacht kan niet worden beëindigd met HFS. | - |
| Nokia | 2600c | 05.61 18-04-08 RM-340 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Nokia | 2690 | 10.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Key – tonen zijn hoorbaar met HFS: speciale tekens worden niet correct weergegeven. | - |
| Nokia | 2720 | 09.55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ringtone van telefoon is hoorbaar via handsfree system: Telefoonboek sorteert niet op je juiste manier: Er missen nationale tekens. | - |
| Nokia | 303 Asha | V13.47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen weergegeven met nummers. | - |
| Nokia | 3100 | 05.02 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS is alleen mogelijk via de houder. | - |
| Nokia | 3109c / 3110c | 05.50 14-08-07 RM237 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 67 88 556 |
| Nokia | 3120c | V09.41 R364 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Telefoonboek sorteert alleen op achternaam. | - |
| Nokia | 3250 | 04.14 11.10.06 RM-38 | ● | ● | — | — | — | — | | - |
| Nokia | 3720c | 10.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ringtone van telefoon is hoorbaar via handsfree system: Telefoonboek sorteert niet op je juiste manier: Geparkeerde gesprekken kunnen niet worden geactiveerd. | - |
| Nokia | 5310 XpressMusic | 05.81 06-02-08 RM-303 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bluetooth verbinding verdwijnt wanneer telefoon op private- mode wordt gezet. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nokia | 5530 XpressMusic | 11.0.054 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Speciale tekens worden niet juist weergegeven. | - |
| Nokia | 610 Lumia | Windows Phone 7.10.8773.98 1066.0000.8779.1234 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Inkomende oproep: na het veranderen naar HFS de contactinformatie ontbreekt. | - |
| Nokia | 6020 | 03.52 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS is alleen mogelijk via de houder. | 17 88 527 |
| Nokia | 6021 | 03.83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bluetooth-verbinding wordt overgeschakeld naar de prive-modus wanneer onderbroken wordt; radio wordt gedempt wanneer er een toets op de telefoon wordt bediend. | 17 88 527 |
| Nokia | 6100 | 05.51 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Bluetooth verbinding via houder niet mogelijk. | - |
| Nokia | 6110 Navigator | 11.52 | ● | ● | — | — | — | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens inkomende oproep mogelijk. | - |
| Nokia | 6120c | 06.51 04-02-09 RM-243 | ● | ● | — | — | — | ● | | - |
| Nokia | 6151 | 04.10 21-12-06 RM-200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Telefoonboek ingangen worden niet correct weergegeven. | 17 88 261 |
| Nokia | 6220 | 05.15 | ● | ● | — | — | — | ● | | 17 88 151 |
| Nokia | 6220c | 03.06 31-05-08 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | 17 88 214 |
| Nokia | 6230 | 05.50 | ● | ● | — | — | — | ● | | 17 88 147 |
| Nokia | 6230i | 03.40 | ● | ● | — | — | — | ● | | 17 88 147 |
| Nokia | 6233 | 05.10 21-12-2006 RM-145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer er wordt overgeschakeld naar 'private- modus'. | 17 88 210 |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nokia | 6234 | 03.70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer er wordt overgeschakeld naar 'private- modus'. Wanneer ere en toets wordt gebruikt op de telefoon, wordt het geluidsniveau van de radio lager. Telefoonboeking angen worden niet correct weergegeven. | 17 88 260 |
| Nokia | 6280 | 03.81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer er wordt overgeschakeld naar 'private- modus'. Wanneer ere en toets wordt gebruikt op de telefoon, wordt het geluidsniveau van de radio lager. Telefoonboeking angen worden niet correct weergegeven. | 67 88 555 |
| Nokia | 6288 | 06.43 30-03-07 RM-78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 67 88 555 |
| Nokia | 6300 | 05.00 27-04-07 RM-217 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 67 88 557 |
| Nokia | 6303i Classic | v.10.80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen weergegeven met nummers en niet met namen. | |
| Nokia | 6310 | 05.01 | ● | ● | — | — | — | ● | | 90 97 937 |
| Nokia | 6310i | 07.00 | ● | ● | — | — | — | ● | | 90 97 937 |
| Nokia | 6500c | 06.61 26-03-08 RM-265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer er wordt overgeschakeld naar 'private- modus'. | - |
| Nokia | 6610 | 05.52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer er wordt overgeschakeld naar 'private- modus'. | 17 88 152 |
| Nokia | 6700c | | — | ● | — | — | ● | ● | Verbinding met Bluetooth wordt sporadisch onderbroken. | - |
| Nokia | 6760 slide | 21.005 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Problemen met ringtone en oproep informatie: De ringtone mist gedurende een inkomende oproep. Speciale tekens worden niet correct weergegeven. | - |
| Nokia | 6820 | 04.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer er wordt overgeschakeld naar 'private- modus'. Wanneer ere en toets wordt gebruikt op de telefoon, wordt het geluidsniveau van de radio lager. Telefoonboeking angen worden niet correct weergegeven. | - |
| Nokia | 700 | V 111.020.0308 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nokia | 7210 | 04.74 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS alleen mogelijk via houder. | 17 88 152 |
| Nokia | 7250 | 03.62 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS alleen mogelijk via houder. | 17 88 152 |
| Nokia | 7250i | 05.30 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Verbinding van telefoon naar HFS alleen mogelijk via houder. | - |
| Nokia | 800 Lumia | v 7.10.7740.16 | ● | ● | ● | — | ● | ● | De telefoonlijst laat alleen nummers zien. | - |
| Nokia | 808 PureView | Symbian Belle 113.010.1507 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | |
| Nokia | 520 Lumia | Windows phone 8.0 1030.6408.1309.0001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | De telefoonlijst laat alleen nummers zien. | |
| Nokia | 610 Lumia | Windows phone 7.10.8773.98 1066.0000.8779.12340 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Na het inschakelen van het voertuig ontbreekt de nummerweergave | |
| Nokia | 625 Lumia | Windows phone 8.0 8.0.10328.78 3050.000.1334.0001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | De telefoonlijst laat alleen nummers zien. | |
| Nokia | 900 Lumia | v 7.10.8779.8 | — | ● | ● | — | ● | ● | Telefoon sluit sporadisch af na inkomende oproep. | - |
| Nokia | 920 Lumia | Windows phone 8.0.9903.10 1232.2109.1242.1001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Bezet toon is niet hoorbaar via HFS luidsprekers. Telefoonlijst is alleen beschikbaar met telefoonnummers. | |
| Nokia | 925 Lumia | 8.0.10328.78 | ● | ● | ● | — | ● | ● | De telefoonlijst laat alleen nummers zien. | |
| Nokia | 1020 Lumia | 8.0.10328.78 3049.0000.1330.1001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | De telefoonlijst laat alleen nummers zien. Sommige nationale karakters missen of zijn fout. | |
| Nokia | Asha 501 Dual SIM | MCU-/ROFS 11.1.1 | ● | — | ● | ● | — | ● | Geen geluid is hoorbaar tot het overschakelen naar prive-modus en weer terug. Sommige nationale tekens ontbreken of verkeerd. Alleen van SIM1 | |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nokia | C5 | 62.001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Nokia | C7 | 13.016 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Nokia | E51 | 200.34.36 24-04-2008 RM-244 | ● | ● | — | — | — | ● | Wanneer er een toets wordt ingedrukt, het geluidsniveau van de radio neemt af. | 17 88 262 |
| Nokia | E52 | | ● | ● | ● | — | ● | ● | Wanneer er een toets wordt ingedrukt, het geluidsniveau van de radio neemt af. Speciale tekens worden niet correct weergegeven. | 17 88 279 |
| Nokia | E6 | 021.014 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | (17 88 306) |
| Nokia | E63 | 400.21.013 RM-437 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Speciale tekens worden niet correct weergegeven ; telefoonboek sorteert alleen op achternaam. | - |
| Nokia | E65 | 3.0633.69.0006-02-08 RM208 | ● | ● | — | — | — | ● | Bluetooth verbinding verbreekt wanneer de telefoon wordt overgeschakeld naar 'Private – modus; Wanneer er een toets wordt ingedrukt, het geluidsniveau van de radio neemt af. Netwerknnaam en veldsterkte worden niet weergegeven. | - |
| Nokia | E7 | Symbian Anna 3 022.014 | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| Nokia | E71 | V300.21.012 RM-346 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Telefoonboek sorteert alleen op achternaam: Speciale tekens worden niet correct weergegeven. | - |
| Nokia | E72 | | ● | ● | ● | — | ● | ● | Wanneer er een toets wordt ingedrukt, het geluidsniveau van de radio neemt af. Speciale tekens worden niet correct weergegeven. | 17 88 280 |
| Nokia | N70 | 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM84 | ● | ● | — | — | — | ● | Bluetooth verbinding verbreekt wanneer de telefoon wordt overgeschakeld naar 'Private – modus; Wanneer er een toets wordt ingedrukt, het geluidsniveau van de radio neemt af. Netwerknnaam en veldsterkte worden niet weergegeven. | - |
| Nokia | N73 | 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 | ● | ● | — | — | — | ● | Bluetooth verbinding verbreekt wanneer de telefoon wordt overgeschakeld naar 'Private – modus; Wanneer er een toets wordt ingedrukt, het geluidsniveau van de radio neemt af. Netwerknnaam en veldsterkte worden niet weergegeven op HFS scherm. | - |
| Nokia | N78 | 12.046 25-06-2008 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nokia | N8 | 011_012 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Contactinformatie ontbreekt : Ringtone is hoorbaar op handsfree system: Er missen special tekens. | - |
| Nokia | N82 | 20.0.062 28-02-08 RM-313 | ● | ● | — | — | — | ● | | - |
| Nokia | N86 | 11.043 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Telefoonboek sorteert alleen op voornaam: Speciale tekens ontbreken. | - |
| Nokia | N9 | 20.2011.40-4_PR_001 | ● | — | — | — | ● | ● | Audio is altijd op BTP. | - |
| Nokia | N97 | 22.0.110 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Problemen met oproep met meerdere personen. | - |
| Nokia | X3 | 08.54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Audio overdracht tijdens een oproep is niet mogelijk, verschillende contacten missen : speciale tekens worden niet correct weergegeven. | - |
| Nokia | X7 | 021.013 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Palm | Pixi Plus | 1.4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen enkele oproep begint na het draaien van een ongeldig nummer ('00', '+'), het geluidsniveau van de radio blijft laag. De oproep kan niet worden beëindigd via HFS of BTP. | - |
| Palm | Pre | 1.4.5 | ● | ● | — | — | ● | ● | Geen enkele oproep begint na het draaien van een ongeldig nummer ('00', '+'), het geluidsniveau van de radio blijft laag. De oproep kan niet worden beëindigd via HFS of BTP. Sommige telefoonnummers ontbreken. | - |
| Palm | Pre2 | 2.0.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen enkele oproep begint na het draaien van een ongeldig nummer ('00', '+'), het geluidsniveau van de radio blijft laag. De oproep kan niet worden beëindigd via HFS of BTP. | - |
| Panasonic | Eluga dL1 | Android 2.3.5 07.5016 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Wanneer er wordt opgehangen ontstaat er een vreemd geluid. Sommige contacten zijn alleen zichtbaar met nummers. | - |
| Samsung | Ativ S GT-I8750 | Windows phone 8.0.10211.204 2424.12.12.3 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Telefoonlijst alleen beschikbaar met nummers. | |
| Samsung | Galaxy Beam GT-I8530 | Android 2.3.6 I8530XXLI2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerkn naam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Samsung | B2100 | B2100XXID2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inkomende toon bij een oproep is hoorbaar; contacten in telefoonlijst zijn gesorteerd op voornaam; er missen nationale tekens. | - |
| Samsung | B3210 Corby | B321MXXJA2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Er ontstaat geen automatische verbinding met Bluetooth tijdens een oproep. Wanneer Geluidsniveau wordt veranderd op telefoon, wordt dat ook veranderd op handsfree systeem ; speciale tekens zijn niet correct weergegeven. | - |
| Samsung | B3410 | B3410XXJC3 | ● | ● | — | — | ● | ● | Rangschikken via HFS is niet mogelijk. | - |
| Samsung | B7330 OmniaPro | B7330XXIL2 | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| Samsung | B7350 | B7350XXJ15 | ● | ● | — | — | ● | ● | Problemen met contactinformatie bij uitgaande oproepen. : er ontbreken nationale tekens. | - |
| Samsung | B7610 OmniaPro | B7610NXXIK5 | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| Samsung | B7722i | B7722iXXKC3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Na het uitzetten van het geluid op HFS, blijft het aan. Nationale tekens missen of zijn verkeerd. Er missen SIM contacten. | - |
| Samsung | C3050 | C3050XXJ12 | ● | ● | — | — | ● | ● | Problemen met contact informatie bij uitgaande oproepen. Volume kan worden aangepast via BTP; er ontbreken tekens. Geen update in veldsterkte wanneer BTP toetslot actief is. | - |
| Samsung | D900 | D900E.05 | ● | ● | — | — | — | ● | Private mode alleen mogelijk wanneer oproep wordt geaccepteerd via de telefoon ; veldsterkte wordt niet correct weergegeven op HMI scherm. | - |
| Samsung | F300 | F300CPGD2 | ● | ● | ● | ● | — | ● | Speciale tekens worden niet correct weergegeven. | - |
| Samsung | F480i | IF8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding mogelijk tijdens inkomende oproep : Geen bezetton hoorbaar. Geheugen van telefoonboek is gedeeltelijk beschikbaar ; type telefoon is niet correct weergegeven. | - |
| Samsung | GT-P 1000 Galaxy Tab | Android 2.3.6 P1000XXJPZ | ● | ● | ● | — | ● | ● | Sommige contacten zijn alleen weergegeven als nummers. | - |
| Samsung | i200 | i200XBHE3 2.002 | ● | ● | — | — | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbindig tijdens een inkomende oproep. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Samsung | i550 | i550.012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Veldsterkte wordt niet weergegeven. | - |
| Samsung | i8000 OMNIA 2 | i8000XXI16 | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| Samsung | i8150 Galaxy W GT | Android 2.3.6 i8150XXKL3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen weergegeven met nummers. | - |
| Samsung | i8160 Galaxy Ace2 | Android 2.3.6 i8160XXLI2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige ingangen missen en worden verkeerd weergegeven. | - |
| Samsung | Galaxy Ace Plus GT-IS7500 | Android 2.3.6 S7500XXLA3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | geen informatie bij het aanroepen van een druk nummer; In sommige gevallen, telefoonboek is niet beschikbaar; In sommige gevallen, belijst is niet beschikbaar | |
| Samsung | Galaxy Fit GT-S5670 | Android 2.3.6 S5670XWKT6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten missen. | |
| Samsung | Galaxy Gio GT-S5660 | Andoird 2.3.6 S5660XXKT7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten missen of worden alleen als nummers weergegeven. | |
| Samsung | i8190 Galaxy S3 mini | Android 4.1.1 i8190XXALJL | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Samsung | Galaxy Mega GT-I9205 | Andoird 4.2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. | |
| Samsung | Galaxy Mini 2 GT-S6500 | Android 2.3.6 Gingerbread.XXLK2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. Sommige ingangen ontbreken en worden niet correct weergegeven. | |
| Samsung | Galaxy Note2 GT-N7100 | Android 4.1.1 N7100XXALIE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezettoon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. Sommige ingangen ontbreken en worden niet correct weergegeven. | |
| Samsung | i8350 Omnia W GT | Windows phone 7.5 7.10.8107.79 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Samsung | i8700 Omnia 7 | 2424.10.10.4 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Fout bij verzending DTMF via HFS ; Nationale tekens missen. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerkn naam/ veldsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Samsung | i9000 Galaxy S | I9000XXJPP | ● | ● | — | — | ● | ● | | - |
| Samsung | Galaxy S Advance | Android 2.3.6 I9070PXXLK4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten missen. Sommige contacten worden weergegeven met alleen de nummers en zonder de namen. | |
| Samsung | i9001 Galaxy S+ | I9001BOKF6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Samsung | i9100 Galaxy S2 | Android 2.3.3 I9100XXKE7 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Veldsterkte is altijd maximaal. | - |
| Samsung | i9105P Galaxy S2+ GT | Android 4.1.2 I9105PXXAMC1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezet toon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. | |
| Samsung | i9250 Galaxy Nexus | Android 4.0.2 I9250XXKK6 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| Samsung | i9300 Galaxy S3 | Android 4.0.4 I9300XXLE8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige BTP en SIM contacten ontbreken. Sommige tekens worden alleen weergegeven met nummers. | - |
| Samsung | i9505 Galaxy S4 GT | Android 4.2.2 I9505XXUAMDM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezet toon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. | |
| Samsung | Galaxy S4 mini | Android 4.2.2 I9195XXUAMG4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezet toon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. | |
| Samsung | Galaxy S4 Zoom SM-C101 | Android 4.2.2 C101XXUAMFC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezet toon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. | |
| Samsung | Galaxy Xcover S5690 | Android 2.3.6 S5690XXLA1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen met nummer weergegeven. | |
| Samsung | Galaxy Y GT-S5360 | Android 2.3.6 S5360XXKL3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen met nummer weergegeven. | |
| Samsung | L170 | L1700.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Speciale karakters worden niet correct weergegeven | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerkn naam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Samsung | N7000 Galaxy Note GT | Android 2.3.6 N7000XXLB1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen met nummer weergegeven. | - |
| Samsung | S3650 Corby | S3650XXII3 | ● | ● | - | - | ● | ● | Er is geen bezet toon hoorbaar; wanneer oproep is geaccepteerd via mobiele telefoon, dan is het geluid alleen op telefoon, geen DTMF geluiden: Oproepen in de wacht kunnen niet geactiveerd worden. | - |
| Samsung | S5230 Star | S5230XPJ1 | ● | ● | - | - | - | ● | Problemen met geluidsoverdracht naar telefoon: oproep in wacht kan niet geactiveerd worden. | - |
| Samsung | S5260 Star II | S5260XXKC4 | ● | ● | - | - | - | ● | | - |
| Samsung | S5570 mini | S5570XXKA5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten ontbreken. | - |
| Samsung | S5830 Galaxy ACE | S5830XWKP8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Samsung | S7070 | S7070XXJC1 | ● | ● | - | - | - | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens inkomende oproep. | - |
| Samsung | S723E Wave | S723EXXKD1 | ● | ● | - | - | ● | ● | | - |
| Samsung | S8500 Wave | S8500XXJH3 | - | - | - | - | - | - | Telefoon start opnieuw op na verbinding maken met Bluetooth. | - |
| Samsung | S8530 Wave II | S8530XXKF1 | ● | ● | - | - | ● | ● | Sporadisch geen verbinding met Bluetooth. | - |
| Samsung | S8600 Wave 3 GT | 2.0S8600XXKJC | - | - | - | - | - | - | | - |
| Sharp | Aquos SH80F | Android 2.3.4 01.00.00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | | - |
| Siemens | C55 | SW24 | - | - | - | - | - | - | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|-----------|-------|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Siemens | C65 | SW25 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Connectie van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden met houder. | - |
| Siemens | C75 | SW22 19.11.2005 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Connectie van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden met houder. | - |
| Siemens | CX65 | SW16 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Connectie van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden met houder. | 17 88 547 |
| Siemens | CX70 | SW34 | — | — | — | — | — | — | | - |
| Siemens | CX75 | SW13 09.01.2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Siemens | M55 | SW91 | — | — | — | — | — | — | | - |
| Siemens | M65 | SW25 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Connectie van telefoon naar HFS kan alleen gedaan worden met houder. | 17 88 547 |
| Siemens | M75 | SW23 10.05.2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| Siemens | S55 | SW91 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bluetooth verbinding alleen mogelijk via telefoon. | 17 88 143 |
| Siemens | S65 | SW43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | 17 88 548 |
| Siemens | S75 | SW38 29.12.2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 17 88 679 |
| Siemens | SP65 | SW47 | — | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding verdwijnt sporadisch. | - |
| Simvalley | SP-60 | ALPS.10Y.W10.48.MP.V 1.06 | — | — | — | — | — | — | Bluetooth verbinding is niet stabiel. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sony | Xperia S | Android 2.3.7 6.0.A.3.62 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Bij sommige contacten ontbreekt de naam en is alleen het nummer weergegeven. | - |
| Sony | Xperia E C1505 | Android 4.1.1 11.3.A.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Bezet toon is niet hoorbaar via HFS luidspreker. | |
| Sony | Xperia Go ST27I | Android 2.3.7 6.0.B.3.184 | — | — | — | — | — | — | | |
| Sony | Xperia J ST26i | Android 4.1.2 11.2.A.0.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige contacten worden alleen met nummers weergegeven. | |
| Sony | Xperia SP C5303 | Android 4.1.2 12.0.A.2.254 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | sommige ingangen zijn verkeerd en sommige zijn zonder naam (en) en type (s) | |
| Sony | Xperia Tipo Dual ST21i2 | Android 4.0.4 11.0.A.1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Sony | Xperia Z C6603 | Android 4.1.2 10.1.A.1.434 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | sommige ingangen worden niet weergegeven of zijn fout. | |
| Sony | Xperia Z1 C6903 | Android 4.2.2 14.1.G.2.257 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommige nationale tekens zijn verkeerd of ontbreken. | |
| SonyEricsson | Aino | R7BA084 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Problemen met in – en uitkomende oproep informatie ; special tekens worden niet correct weergegeven. | - |
| SonyEricsson | C510 | R1HA035 | ● | ● | — | — | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens een oproep: Een oproep in de wacht kan niet worden geactiveerd. | - |
| SonyEricsson | C702 | R1D185 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | C902 | R1CA038 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | C905 | R1BA034 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|--------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SonyEricsson | Elm | R7BA076 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens een oproep: speciale tekens worden niet weergegeven. | 17 88 282 |
| SonyEricsson | G502 | R1FA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | G700 | R9M003 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | G900 | R9L004 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens een oproep: Telefoonboek sorteert alleen op voornaam ; Speciale tekens worden niet weergegeven. Wanneer de oproep wordt beëindigd wordt het nummer niet in het scherm getoond. | - |
| SonyEricsson | G900i | 1203-6566 R9L004 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | K510i | R4EA031 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | - |
| SonyEricsson | K530i | R8BE001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | - |
| SonyEricsson | K610i | R1ED001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | 67 88 539 |
| SonyEricsson | K660i | R1FA030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | K700i | R2AE0033 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | De Bluetooth verbinding verbreekt sporadisch ; Slecht geluidskwaliteit aan de kant van de ontvanger. | - |
| SonyEricsson | K750i | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | 67 88 538 |
| SonyEricsson | K770i | R8AA018 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | 17 88 211 |
| SonyEricsson | K800i | R1G001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 67 88 551 |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|--------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SonyEricsson | K810i | R6BC002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 67 88 551 |
| SonyEricsson | K850i | R1FA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | M600i | R9EA002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding. | - |
| SonyEricsson | P1i | R9K009 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Satio | R2AK006 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Volume is alleen te veranderen via de telefoon. Nationale karakters worden fout weergegeven. | - |
| SonyEricsson | T610 | R6C005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | T630 | R7A011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens een oproep. | - |
| SonyEricsson | T700 | R3DA024 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | T715 | R1HA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Veel nationale karakters missen of worden fout weergegeven. | - |
| SonyEricsson | Vivaz | R2CA024 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Het geluidsniveau van de telefoon veranderd automatisch gelijk met het volume van de hands-free set. | - |
| SonyEricsson | W205 | R1CA001 | ● | — | — | — | ● | — | Meerdere foutmeldingen bij een uitgaande oproep. | - |
| SonyEricsson | W350i | R10AB002 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W380i | R9BB001 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding als de telefoon in bereik is. | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerkn naam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|--------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SonyEricsson | W580i | R8BE001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W595 | R3DA024 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W660i | R8BB001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W700i | | ● | ● | — | — | ● | ● | | 67 88 538 |
| SonyEricsson | W710i | R1JC002 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W760i | R3BA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W800i | R1BC002 | ● | ● | — | — | ● | ● | | 67 88 538 |
| SonyEricsson | W880i | R8BE001 | ● | ● | ● | — | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W890i | R1FA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 17 88 212 |
| SonyEricsson | W902 | R3EG004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens een oproep mogelijk : Oproep in de wacht kan niet worden geactiveerd. | - |
| SonyEricsson | W910i | R1FA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | W960i | R9K009 | ● | ● | ● | — | ● | ● | Geen automatische Bluetooth verbinding tijdens een oproep mogelijk. | - |
| SonyEricsson | W980 | R3CA033 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons

Lijst geldig voor Astra (tot modeljaar 2010), Antara, Corsa, Meriva (tot modeljaar 2010), Signum, Vectra (tot modeljaar 2009) en Zafira Familie
De compatibiliteit hangt af van de software versie en configuratie van de mobiele telefoon!

| Fabrikant | Model | Besturings software | Bluetooth verbinding | Algemene functies | Telefoonboek beschikbaar | SIM telefoonboek beschikbaar | Toegankelijke telefoonlijst | Netwerknnaam/ valdsterkte | Opmerkingen | Catalogus nummer |
|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SonyEricsson | W995 | R1HA035 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Problemen met in – en uitgaande oproep informatie. Verkeerde/ontbrekende nationale tekens. | - |
| SonyEricsson | X1 | R1AA017 | ● | ● | – | – | – | ● | | - |
| SonyEricsson | Xperia Active | 4.0.2.A.0.42 | ● | – | – | – | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Xperia Arc | 3.0.1.A.0.146 | ● | ● | ● | – | ● | ● | Automatische handsfree functie werkt niet. Gebruiker moet geluid terugschakelen naar HFS. Sommige internationale tekens missen. | - |
| SonyEricsson | Xperia Go | Android 2.3.7 6.0.B.3.184 | – | – | – | – | – | – | | |
| SonyEricsson | Xperia Mini Pro | Android 2.3.4 4.0.2.A.0.69 | ● | ● | ● | – | ● | ● | Sporadisch geen handsfree geluid. Audio moet handmatig worden gerouteerd op de mobiele telefoon | |
| SonyEricsson | Xperia Play | 3.0.1.A.0.145 | ● | ● | – | – | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Xperia Tipo | Android 4.0.4 11.0.A.1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Xperia X10 | 2.1.A.0.435 | ● | ● | – | – | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Xperia X2 | R3AA035 | ● | ● | – | – | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Z555i | R10CA001 | ● | ● | ● | – | ● | ● | | - |
| SonyEricsson | Z770i | R1EA022 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | - |