

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	AZDP	Opmerkingen
ACER	beTouch E110	Acer_E110_4.000.04_E	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
ACER	Liquid E2 Duo	Android 4.2.2 / Acer_AV061_V370_1.0 23.00_WW_GEN1	—	—	—	—	—	—	NIET GETEST	
Apple	iPhone 4	4.2.1	●	●	●	—	●	●	NIET GETEST	Contacten "thuis", "prive" en "mobiel" worden weergegeven met hetzelfde icoon; Sorteer sequentie is inconsequent.
Apple	iPhone 4S	5.0.1	●	●	●	—	●	●	●	Alle contacten worden aangegeven met hetzelfde icoon. Sommige A2DP informatie mist.
Apple	iPhone 5	6.0.2	●	●	●	—	●	●	●	Alle contacten worden aangegeven met hetzelfde icoon. Sommige A2DP informatie mist.
Apple	iPhone 5C	7.0.3	●	●	●	—	●	●	●	Karakters in een telefoonnummer werken niet in HFS Sommige A2DP informatie mist.
Apple	iPhone 5S	7.0.4	●	●	●	—	●	●	●	Karakters in een telefoonnummer werken niet in HFS Sommige A2DP informatie mist.
Asus	Padfone 2	Android 4.1.1	●	●	●	—	●	●	●	Sommige contacten zijn onjuist of missen. "In gesprek" signaal is niet te horen via de speakers
Blackberry	9105 Pearl	v5.0.0.831	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
Blackberry	9320 Curve	v7.0.0.513	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Blackberry	9380 Curve	v7.0.0.513	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. "Pauze" wordt niet ondersteund.
Blackberry	9800 Torch	v6.0.0.337	●	●	●	—	●	●	NIET GETEST	
Blackberry	9810 Torch	v7.0.0.296	●	●	●	—	●	●	NIET GETEST	Sommige A2DP informatie mist.
BlackBerry	9860 Torch	v7.0.0.585	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. "Pauze" wordt niet ondersteund.
Blackberry	9900 Bold	v7.0.0.296	●	●	●	—	●	●	●	Lengte van een nummer wordt niet weergegeven.
Blackberry	Q5	10.2.0.429	●	●	●	●	●	●	●	Sommige contacten worden verkeerd weergegeven of missen. Sommige A2DP informatie mist. "Pause" wordt niet ondersteund.
Blackberry	Q10	10.1.0.4181	●	●	●	●	●	●	●	Telefoonnummers met karakters zijn verkeerd. Fax nummers worden weergegeven als telefoonnummers. Het nummer "Other" ontbreekt. Sommige A2DP informatie mist. Pause is niet mogelijk.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	A2DP	Opmerkingen
Blackberry	Z10	10.0.10.261	●	●	●	●	●	●	●	Sommige items met tekst in het nummers worden verkeerd weergegeven. Sommige A2DP informatie mist. "Pause" wordt niet ondersteund.
Dell	Venue Pro	7.0.7392.0	—	●	—	—	●	●	●	Sporadisch verlies van BT verbinding Sommige A2DP informatie mist.
Garmin ASUS	A50	A50-V5.0.71	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sommige contacten missen.
HP	Veer	2.1.1	●	●	—	—	●	●	●	A2DP audio streaming wordt niet hervat na een oproep.
HTC	7 Trophy	2250.09.11006.162	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
HTC	8S	Windows Phone 8.0.10211.204 FW 1030.54.10403.401	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Na het gebruik van de stop knop in HFS, verbreekt de BT verbinding
HTC	ChaCha	1.19.206.1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
HTC	Desire	2.29.405.2	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Speciale tekens worden niet ondersteund.
HTC	Desire C	Android 4.0.3 1.45.401.4	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist
HTC	Desire S	1.28.401.1	●	●	—	—	●	●	●	Bluetooth audio scherm weergeeft alleen BT apparaat naam.
HTC	HD mini	1.36.407.1	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent
HTC	HD7	7.0.7392.0	—	●	●	—	●	●	●	Sommige telefooncontacten hebben niet bestaande nummers binnen HFS. Sommige A2DP informatie mist. Na een oproep blijft de A2DP audio op BTP
HTC	Nexus One	Android 2.2	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sommige items worden verkeerd weergegeven. Als er geen netwerkverbinding is, geeft HFS aan dat er een goede verbinding is i.p.v. geen verbinden
HTC	One	Android 4.1.2 1.29.206.11	●	●	●	●	●	●	●	Een 'slash' teken in een nummer resulteert in een verkeerd display. Sommige A2DP informatie mist
HTC	One Mini	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. "Pause" werkt niet.
HTC	One S	Android 4.0.3 1.11.401.110	●	●	●	NIET GETEST	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist
HTC	One V	Android 4.0.3 1.56.401.2	●	●	●	●	●	●	●	Alle BTP telefoonboek contacten en veel SIM telefoonboek contacten missen. Sommige A2DP informatie mist.
HTC	One X	Android 4.0.3 1.29.401.11	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
HTC	One XL	Android 4.1.1 3.17.111.1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	A2DP	Opmerkingen
HTC	Radar C110e	Windows phone 7.5 7.10.8107.79	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
HTC	Sensation	1.35.401.1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
HTC	Sensation XL	Android 2.3.5 1.05.401.4	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
HTC	Wildfire S	Android 2.3.5 2.13.401.3	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Telefoonboek contacten worden alleen weergegeven als nummers
Huawei	Ascend P6-U06	Android 4.2.2	—	—	—	—	—	—	—	
Huawei	Ascend Y300-0100	Android 4.1.1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Huawei	U8650 Sonic	Android 2.3.5 60501015	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Play en Stop knop werken matig.
LG	BL20 new chocolate	BL20_V10j	●	●	●	●	—	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent. Na het verliezen van een netwerk verbinding, verbreekt de BT connectie.
LG	E975 Optimus G	Android 4.1.2	●	●	●	●	●	●	●	Sommige nummers met karakters of tekst werken niet. Sommige A2DP informatie mist.
LG	E610 Optimus L5	Android 4.0.3	●	●	—	NIET GETESTET NOT TESTED	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Telefoonboek moet handmatig gedownload worden vanaf de radio.
LG	E900 Optimus 7	1.0.1.12	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
LG	G2 (D802)	Android 4.4.4	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
LG	GD510	GD510AT_V10g	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent. "Mobiel", "Fax" en "Zakelijk" worden weergegeven in de verkeerde categorie.
LG	GD880	GD880_V10e	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sommige contacten worden niet overgezet. Nummers die opgeslagen zijn in het telefoonboek worden weergegeven als 'Niet geregistreerd'. Het nummer wordt niet weergegeven. Netwerk signaal mist en de sterkte wordt verkeerd weergegeven.
LG	GM360 Viewty	GM360AT_V10b	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. A2DP wordt herstart als de eerste stream titel wordt weergegeven.
LG	Google NEXUS 4	Android 4.2.2	—	—	—	—	—	—	—	
LG	Google NEXUS 5	Android 4.4.2	—	—	—	—	—	—	—	
LG	KP500	KP500AT_V10g	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	Problemen met het updaten van signaal sterkte.
LG	P500 Optimus One	P500_V10e	●	●	●	—	●	●	NIET GETEST	
LG	LG-P700 Optimus L7	Android 4.0.3	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	AZDP	Opmerkingen
LG	P920 Optimus 3D	P920-V10d	●	●	●	—	—	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
LG	P990 Optimus Speed	P990-V10c	●	●	—	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Mobistel	Cynus T2	Android 4.1.1 ALPS.JB.MP.V1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige nationale tekens worden niet weergegeven (é, ô, è) symbolen (+) binnen een telefoon nummer werken niet. Pauze functie is niet beschikbaar binnen HFS. Sommige A2DP informatie mist.
Motorola	Defy MB525	JOEM_U3_3.4.2-177-3	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Sorteer sequentie is inconsequent.
Motorola	Defy Mini XT320	Android 2.3.6	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist
Motorola	Milestone	SHOLS_V2_02.36.0	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sommige A2DP informatie mist. Sorteer sequentie is inconsequent. Sommige special tekens werken niet.
Motorola	Milestone XT720	STR_U2_01.1E.0	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
Motorola	Pro XT610	Android 2.2.2 V2U_3.4.2-179	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. A2DP kan met regelmaat niet bestuurd worden via infotainment.
Motorola	Razr i XT890	Android 4.0.4 / 8.7.11-110_IFW-DE-32	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Motorola	Razr XT910	Android 2.3.5 6.5.1-73_SPU-9-TA-6	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	2690	V10.10	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	
Nokia	2720	V09.55	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Nummer wordt verkeerd getypt.
Nokia	303 Asha	V13.47	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	Asha 501 Dual SIM	MCU-/ROFS 11.1.1	●	●	●	●	—	—	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	3720 classic	V10.16	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	BT connectie wordt verbroken tijdens het streamen van audio via de telefoon.
Nokia	5530 XpressMusic	V11.0.054	●	—	—	●	●	●	NIET GETEST	
Nokia	610 Lumia	Windows Phone 7.10.8773.98 1066.0000.8779.1234	●	●	●	—	●	●	●	BT verbinding verbreekt bij 'pairing proces'. Sommige A2DP informatie mist. Na de 'stop' knop gebruikt te hebben via HFS, kan de BT connectie verbreken
Nokia	6303i Classic	v 10.80	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	6700 classic	-	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Blueto oth verbin ding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	AZDP	Opmerkingen
Nokia	6760 slide	V21.005	●	●	●	—	●	●	NIET GETEST	Onmogelijk op te hangen tijdens het bellen naar een onjuist nummer via Touch&Connect. Onduidelijke ringtone hoorbaar met lage audio kwaliteit.
Nokia	700	V 111.020.0308	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	800 Lumia	v 7.10.7740.16	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	808 PureView	Symbian Belle FW: 113.010.1507	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Karakters in een telefoonnummer werkt niet.
Nokia	900 Lumia	v 7.10.8779.8	—	●	●	—	●	●	●	BT verbinding verbreekt bij 'pairing proces'. Sommige A2DP informatie mist. Spoelen wordt niet ondersteund.
Nokia	Lumia 920	Windows phone 8.0.9903.10	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. 'In gesprek' signaal niet hoorbaar via de speakers.
Nokia	Lumia 925	8.0.10328.78	●	●	●	—	●	●	●	BTP wordt niet automatisch verbonden, bezettoon is niet hoorbaar bij HFS. Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	Lumia 1020	8.0.10328.78	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	Lumia 520	Windows Phone 8.0	●	●	●	—	●	●	●	Soms is een uitgaande oproep niet hoorbaar via HFS luidsprekers. Audio moet worden overgebracht naar HFS als je HFS gebruikt. Sommige A2DP informatie mist. Na het gebruik van de stop-knop aan de HFS, is de streaming niet opnieuw gestart aan het begin van de voormalige afgespeelde track.
Nokia	Lumia 610	Windows Phone 7.10.8773.98	●	●	●	—	●	●	●	Soms verbreekt de BT verbinding na het koppel-proces Sommige A2DP informatie mist. Na gebruik van de stop-knop aan de HFS, kan de BT verbinding worden verbroken
Nokia	Lumia 625	Windows phone 8.0	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	C5	62.001	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	C7	13.016	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
Nokia	E6	021.014	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Nokia	E7	Symbian Anna 3 022.014	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. "pauze" werkt niet.
Nokia	E72	V31.023	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	De telefoon wordt automatisch verbonden tijdens een oproep. Mobiele ringtoon actief.
Nokia	N8	011_012	●	●	●	—	●	●	NIET GETEST	BTP ringtoon is hoorbaar. Sorteer sequentie is inconsequent.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Blueto oth verbin ding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	AZDP	Opmerkingen
Nokia	N9	20.2011.40-4_PR_001	●	●	●	—	●	●	●	BT verbinding verbreekt vaak bij 'pairing proces'. BT verbinding problemen tijdens een actieve oproep. Sommige A2DP informatie mist. Speciale tekens worden verkeerd weergegeven
Nokia	N97	V22.0.110	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent. Gemiste oproep info incompleet. Contacten met naam en nummer worden verkeerd weergegeven en zijn incompleet.
Nokia	X3	V08.54	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent.
Nokia	X7	021.013	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Palm	Pixi Plus	1.4.5	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sommige contacten missen.
Palm	Pre	1.4.5	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	Gemiste oproep info incompleet. Geluid wordt gedempt na het bellen van een incorrect nummer.
Palm	Pre2	2.0.1	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	Geluid wordt gedempt na het bellen van een incorrect nummer; deze oproep kan ook niet gecancelled worden. Sommige nummers worden verkeerd weergegeven.
Panasonic	Eluga dL1	Android 2.3.5 07.5016	●	●	●	—	●	●	●	Ophangen van een oproep geeft een storend geluid. Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	Ativ S (GT-I8750)	Windows Phone 8.0.10211.204	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	B2100	B2100XXID2	●	●	—	—	—	●	NIET GETEST	Problemen met inkomende oproep en audio. Problemen met audio streamen via telefoon.
Samsung	B3210 Corby	B321MXXJA2	●	●	●	●	—	●	NIET GETEST	Sommige nationale/speciale tekens missen.
Samsung	B3410	B3410XXJC3	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	Bij het accepteren van een inkomende oproep, wordt er gelijk overgeschakeld naar privé modus.
Samsung	B7330 Omnia Pro	B7330XXIL2	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie van special tekens is inconsequent.
Samsung	B7350	B7350XXJ15	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent.
Samsung	B7610 Omnia Pro	B7610NXXIK5	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent. Problemen met gegevens van uitgaande oproep.
Samsung	B7722i	B7722iXXKC3	●	●	●	●	●	●	●	Sorteer sequentie is inconsequent; Telefoonboek contacten missen nummers; veel nationale tekens missen; sommige SIM contacten missen.
Samsung	C3050	C3050XXJ12	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent. Problemen met inkomende oproep en audio. Oproeplijst niet beschikbaar.
Samsung	GT-P 1000 Galaxy Tab	Android 2.3.6 P1000XXJPZ	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	A2DP	Opmerkingen
Samsung	Galaxy Ace Plus GT-S7500	Android 2.3.6 / S7500XXLA3	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Geen informatie beschikbaar bij het bellen van een nummer dat in gesprek is.
Samsung	Galaxy Beam GT-I8530	Android 2.3.6 / I8530XXLI2	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	Galaxy Fit GT-S5670	Android 2.3.6 / S5670XWKT6	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	Galaxy Gio GT-S5660	Android 2.3.6 / S5660XXKT7	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	Galaxy Mini 2 (GT-S6500)	Android 2.3.6 / Gingerbread.XXLK2	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS
Samsung	Galaxy Note GT-N7000	Android 2.3.6 / N7000XXLB1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	Galaxy S Advance (GT-I9070P)	Android 2.3.6 / I9070PXXLK4	●	●	●	●	●	●	●	Tekst of karakters in nummers zijn verkeerd. Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	Galaxy S2 Plus (GT-I9105P)	Android 4.1.2 / I9105PXXAMC1	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS
Samsung	Galaxy S4 (GT-I9505)	Android 4.2.2 / I9505XXUAMDM	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS
Samsung	Galaxy S4 mini	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS
Samsung	Galaxy S4 Zoom	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS
Samsung	GT- I8160 Galaxy Ace2	Android 2.3.6 / I8160XXLI2	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	GT- N7100 Galaxy Note2	Android 4.1.1 / N7100XXALIE	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist. Tekst of karakters in numerse zijn verkeerd.
Samsung	GT-S5360 Galaxy Y	Android 2.3.6 / S5360XXKL3	●	●	—	—	—	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	i8150 Galaxy W GT	Android 2.3.6 / I8150XXKL3	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	i8160 Galaxy Ace2	Android 4.1.1 / I8190XXALJL	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	i8190 Galaxy S3 mini	Android 4.1.1 / I8190XXALJL	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	i8350 Omnia W GT	Windows phone 7.5 / 7.10.8107.79	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Samsung	i8700 Omnia 7	FW 2424.10.10.4	—	●	—	—	●	●	NIET GETEST	BT verbinding verbreekt regelmatig voor 1 seconde.
Samsung	i9000 Galaxy S	I9000XXJPP	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie is inconsequent.
Samsung	i9001 Galaxy S+	I9001BOKF6	●	●	—	●	—	●	●	Sommige SIM contacten missen. Sommige speciale tekens worden niet weergegeven. A2DP: Audio informatie wordt niet weergegeven.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	AZDP	Opmerkingen
Samsung	i9100 Galaxy S2	Android 2.3.3 I9100XXKE7	●	●	●	—	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist. Informatie over signaalsterkte is onjuist.
Samsung	i9250 Galaxy Nexus	Android 4.0.2 I9250XXKK6	●	●	●	—	●	●	●	AZDP: Audio informatie wordt niet weergegeven.
Samsung	i9300 Galaxy S3	Android 4.0.4 I9300XXLE8	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist. "Pauze" werkt niet.
Samsung	N7000 Galaxy Note GT	Android 2.3.6 N7000XXLB1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	Omnia W GT- I8350	Windows Phone 7.5 / v 7.10.8107.79	●	●	●	—	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	S5230 Star	S5230XPJ1	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Problemen met inkomende oproep en audio. Problemen met streamen van audio via telefoon. Oproeplijst niet beschikbaar. Sorteer sequentie is inconsequent.
Samsung	S5260 Star II	S5260XXKC4	●	●	—	—	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	Mega GT-I9205	Android 4.2.2	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige AZDP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS
Samsung	S5570 Mini	S5570XXKA5	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	Mini 2 (GT-S6500)	Android 2.3.6	●	●	●	●	●	●	●	De bezetton is niet hoorbaar via de HSF speakers. Sommige AZDP informatie mist. Pauze en "Doorspoelen" niet beschikbaar via HFS. Karakters werken niet in de nummers.
Samsung	S5690 Galaxy Xcover	Android 2.3.6 / S5690XXLA1	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	S5830 Galaxy ACE	S5830XWKP8	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	S7070 Diva	S7070XXJC1	●	●	—	—	—	●	NIET GETEST	Inkomende oproep wordt gelijk doorgeschakeld naar de mobiele telefoon i.p.v. Hands-Free.
Samsung	S7230E Wave 723	S723EXXKD1	●	●	—	—	●	●	●	
Samsung	S8500 Wave	S8500XXJH3	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sommige speciale tekens werken niet of missen.
Samsung	S8530 Wave II	S8530XXKF1	●	●	—	—	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	S8600 Wave 3 GT	S8600XXKJC	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Samsung	Wave 3 GT-S8600	bada 2.0S8600XXKJC	●	●	●	●	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Sharp	Aquos SH80F	Android 2.3.4 01.00.00	●	●	●	—	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.
Simvalley	SP-60	ALPS.10Y.W10.48.MP.V 1.06	—	—	—	—	—	—	—	BT verbinding is niet stabiel.
Sony Ericsson	Xperia S	Android 2.3.7 6.0.A.3.62	●	●	●	—	●	●	●	Sommige AZDP informatie mist.

Lijst toepasbaarheid geteste mobiele telefoons



Lijst geldig voor volgende uitvoeringen met TOUCH & CONNECT radio: Corsa (van 01/2011), Antara (van 10/2011), Zafira Family
Toepasbaarheid hangt af van de software versie en de configuratie van het mobiele toestel.

Fabrikant	Model	Besturingssoftware	Bluetooth verbinding	Hands-Free functie	Adresboek beschikbaar	SIM adresboek beschikbaar	Oproep lijst beschikbaar	Netwerk naam/Netwerk bereik	AZDP	Opmerkingen
Sony Ericsson	Xperia E	Android 4.1.1	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Sony Ericsson	Aino	R7BA084	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
Sony Ericsson	Elm	R7BA076	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	
Sony Ericsson	Satio	R2AK006	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Geen informatie over uitgaande oproep. Sommige A2DP informatie mist. Volume kan gewijzigd worden via telefoon.
Sony Ericsson	T715	R1HA035	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie inconsequent. Naam van de provider wordt ondanks het verbreken van de verbinding nog steedsd weergeven.
Sony Ericsson	Vivaz	R2CA024	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	
Sony Ericsson	W205	R1CA001	●	●	—	—	—	●	NIET GETEST	
Sony Ericsson	W995	R1HA035	●	●	●	●	●	●	NIET GETEST	Sorteer sequentie inconsequent. Problemen met uitgaande oproep.
Sony Ericsson	Xperia Active	4.0.2.A.0.42	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Sorteer sequentie inconsequent
Sony Ericsson	Xperia Arc	3.0.1.A.0.146	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. A2DP audio streaming hervat niet na een oproep.
Sony Ericsson	Xperia Go	Android 2.3.7 6.0.B.3.184	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Sony Ericsson	Xperia J ST26i	Android 4.1.2 / Build Number 11.2.A.0.21	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. Karakters in een telefoonnummer werkt niet.
Sony Ericsson	Xperia Mini Pro	Android 2.3.4 4.0.2.A.0.69	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Sony Ericsson	Xperia SP	Android 4.1.2	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Sony Ericsson	Xperia Play	3.0.1.A.0.145	●	●	●	—	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist. A2DP audio streaming hervat niet na een oproep.
Sony Ericsson	Xperia Tipo	Android 4.04 11.0.A.1.8	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Sony Ericsson	Xperia Tipo Dual	Android 4.04 11.0.A.1.8	●	●	●	●	●	●	●	Sommige A2DP informatie mist.
Sony Ericsson	Xperia X10	2.1.A.0.435	●	●	—	—	●	●	NIET GETEST	
Sony Ericsson	Xperia X2	R3AA035	●	●	—	—	—	●	NIET GETEST	